

# 玉山國家公園 八通關西段、馬博橫斷 步道概況資料表

地理位置	現場環境概況	提醒及說明
東埔至雲龍瀑布 2.7k、3.1k、3.2k，及雲龍瀑布(4.3K)至觀高坪(14.6K)間	沿線多處易坍方路段，常有新崩塌、落石區	設有「坍方危險」警示，提醒山友注意登山安全。
八通關-中央金礦山屋約 0.49k	陡坡落差	步道接棧橋之間岩壁落差，須小心通行。
八通關-中央金礦山屋約 5.52k	路基沖蝕	步道路基沖蝕缺口，須注意小心通行
馬博山屋往馬利加南山屋約 1.22k 處	崩壁斷崖	烏拉孟斷崖，登山遊客行走應自行注意安全小心通行(現場雖遺留有山友自行架設之繩索，但建議可自行攜帶繩索輔助)。
馬利加南山屋往馬布谷山屋約 0.45k 處	崩壁斷崖	塔比拉斷崖，登山遊客行走應自行注意安全小心通行(現場雖遺留有山友自行架設之繩索，但建議可自行攜帶繩索輔助)



圖 1、2.7k 步道經常崩積



圖 2、3.2k 經常性土石崩積



圖 3、棧橋及步道銜接有落差，請注意通行



圖 4、步道路基沖蝕缺口，請小心通行



圖 5、烏拉孟斷崖，請小心通過



圖 6、塔比拉斷崖，請小心通過