

玉山國家公園八通關西段、馬博橫斷步道概況資料表

地理位置	現場環境概況	提醒及說明
東埔至雲龍瀑布2.7k、3.1k、3.2k，及雲龍瀑布(4.3K)至觀高坪(14.6K)間	沿線多處易坍方路段，常有新崩塌、落石區	設有「坍方危險」警示，提醒山友注意登山安全。
東埔至觀高坪約11.6k 處	路基坍方 棧橋下滑	暫時採原路基微高繞方式，越過嚴重崩塌點;設有「坍方危險」警示，提醒山友注意登山安全。
東埔至觀高坪約11.7k 處	路基坍方	清理坍方，惟經常崩積，提醒山友注意登山安全。
中央金礦至大水窟6k 處	嚴重土石崩塌 地基掏空 踏點易碎鬆動	崩塌路基前後簡易封路，登山遊客行走應自行注意安全小心通行(建議可自行攜帶繩索輔助)
馬博山屋往馬利加南山屋約 1.22k 處	崩壁斷崖	烏拉孟斷崖，登山遊客行走應自行注意安全小心通行(現場雖遺留有山友自行架設之繩索，但建議可自行攜帶繩索輔助)。
馬利加南山屋往馬布谷山屋約 0.45k 處	崩壁斷崖	塔比拉斷崖，登山遊客行走應自行注意安全小心通行(現場雖遺留有山友自行架設之繩索，但建議可自行攜帶繩索輔助)



圖 1、2.7k 步道經常崩積



圖 2、3.1k 經常性土石崩積



圖 3、3.2k 經常性崩積



圖 4、11.6k 經常性崩積或坍塌，請小心通行



圖 5、11.7k 經常性崩積



圖 6、11.7k 經常性崩積清理後



圖 7、中央金礦至大水窟 6k 處嚴重土石崩塌
地基掏空、踏點易碎鬆動



圖 8、崩塌路基前後簡易封路，登山遊客行走應
自行注意安全小心通行(建議可自行攜帶繩索
輔助)



圖 9、烏拉孟斷崖，請小心通過



圖 10、塔比拉斷崖，請小心通過