

玉山國家公園 八通關越嶺東段 步道概況資料表

地理位置	現場環境概況	提醒及說明
距山風登山口 15.4k (過瓦拉米山屋後)	棧橋損毀	棧橋傾斜無法通行，請改走溪流。
距山風登山口 16.3k	木梯	溼滑，小心通行
距山風登山口 20.1k (約山陰附近)	棧橋損毀	橋板被落石擊落破損，請小心通過。
距山風登山口 20.2k	斷崖	斷崖路段，請小心通行。
距山風登山口 24.2k	崩塌	步道坍方路段，請小心通過。
距山風登山口 25.15k (石洞溪)	過溪	過溪路段，請注意水流並小心通行。(遇雨須注意溪水暴漲)
距山風登山口 32k (新康吊橋)	吊橋傾斜	橋面傾斜請小心通過。
距山風登山口 32.7k	崩塌	經常性崩塌路段，請小心通行。
距山風登山口 32.9k	棧橋損毀	棧橋基座掏空，有潛在滑落危險，請登山遊客自行繞道。
距山風登山口 38.5k	崩塌	路基坍方狹窄，請小心通行。
距山風登山口 39.05k (約大分附近)	過溪	過溪路段，請注意水流並小心通行。(遇雨須注意溪水暴漲)
距大分 1.2k	陡坡	陡坡路段，請小心行走。
距大分 4.8k	陡坡	陡坡路段易滑，請走斷崖內側小心行走。

地理位置	現場環境概況	提醒及說明
距大分 5k (約土葛附近)	崩塌	路基崩落狹窄，請小心通行。
距大分 5.2k	崩塌	步道坍方，請小心通行。
距大分 8.5k	倒木阻礙	大棵倒木阻隔步道，可從樹幹下方鑽過。
距大分 8.7k	易迷途路段	步道中斷下切至山溝，請注意下切路徑。
距大分 9.4k (意西拉吊橋旁)	崩塌斷崖	路基坍陷，斷崖，請小心通行。
距大分 10.8k	崩塌斷崖	步道坍方，請小心通行。
距大分 11.9k	倒木阻礙	大棵倒木阻隔步道，可從樹幹下方鑽過。
距大分 12.3k (約托馬斯附近)	崩塌	坍方路段，請小心通行
距托馬斯 0.9k	崩塌	坍方路段，請小心通行。
距托馬斯 1k	倒木阻礙	大棵倒木阻隔步道，可從樹幹下方鑽過。
距托馬斯 1.1k	崩塌	坍方路段，請小心通行。
距托馬斯 4k (約馬沙布附近)	崩塌	坍方路段，請小心通行。
距托馬斯 4.1k	倒木阻礙	大棵倒木阻隔步道，請小心通行。
距托馬斯 7.2k (距大水窟 2.1K)	倒木阻礙	棧橋上大棵倒木，請小心通行。




圖 1、木梯溼滑，請小心通行



圖 2、棧橋落石擊中毀損，請注意通行



圖 3、棧橋傾斜毀損、橋基不穩，請注意



圖 4、步道坍方，路基狹窄，請注意通行



圖 5、崩塌，路基狹窄，請注意通行



圖 6、過溪，請注意水流狀況小心通過




圖 7、吊橋傾斜，請小心通行



圖 8、陡坡易滑，請靠斷崖內側小心通行



圖 9、倒木阻隔通行，可從下方鑽過



圖 10、倒木壓在棧橋上，請小心通行



圖 11、路基坍塌、斷崖，請靠內側小心通行



圖 12、坍塌路段，請小心通行