

玉山國家公園八通關越嶺東段步道概況資料表

時間：108/05/28

| 地理位置 | 現場環境概況 | 提醒及說明 |
|---------------------------|--------|-----------------------------|
| 距山風登山口 15.4k (過瓦拉米山屋後) | 棧橋損毀 | 棧橋傾斜無法通行，請改走溪流。 |
| 距山風登山口 20.1k (約山陰附近) | 棧橋損毀 | 橋板被落石擊落破損，請小心通過。 |
| 距山風登山口 20.2k | 斷崖 | 斷崖路段，請小心通行。 |
| 距山風登山口 24.2k | 崩塌 | 步道坍方路段，請小心通過。 |
| 距山風登山口 25.15k (石洞溪) | 過溪 | 過溪路段，請注意水流並小心通行。(遇雨須注意溪水暴漲) |
| 距山風登山口 32k (新康吊橋) | 吊橋傾斜 | 橋面傾斜請小心通過。 |
| 距山風登山口 32.7k | 崩塌 | 經常性崩塌路段，請小心通行。 |
| 距山風登山口 32.9k | 棧橋損毀 | 棧橋基座掏空，有潛在滑落危險，請登山遊客自行繞道。 |
| 距山風登山口 38.5k | 崩塌 | 路基坍方狹窄，請小心通行。 |
| 距山風登山口 39.05k (約大分附近) | 過溪 | 過溪路段，請注意水流並小心通行。(遇雨須注意溪水暴漲) |
| 距大分 1.2k | 陡坡 | 陡坡路段，請小心行走。 |
| 距大分 4.8k | 陡坡 | 陡坡路段易滑，請走斷崖內側小心行走。 |
| 距大分 5k (約土葛附近) | 崩塌 | 路基崩落狹窄，請小心通行。 |

| 地理位置 | 現場環境概況 | 提醒及說明 |
|--------------------------|--------|--------------------|
| 距大分 5.2k | 崩塌 | 步道坍方，請小心通行。 |
| 距大分 8.5k | 倒木阻礙 | 大棵倒木阻隔步道，可從樹幹下方鑽過。 |
| 距大分 8.7k | 易迷途路段 | 步道中斷下切至山溝，請注意下切路徑。 |
| 距大分 9.4k (意西拉吊橋旁) | 崩塌斷崖 | 路基坍陷，斷崖，請小心通行。 |
| 距大分 10.8k | 崩塌斷崖 | 步道坍方，請小心通行。 |
| 距大分 11.9k | 倒木阻礙 | 大棵倒木阻隔步道，可從樹幹下方鑽過。 |
| 距大分 12.3k (約托馬斯附近) | 崩塌 | 坍方路段，請小心通行 |
| 距托馬斯 0.9k | 崩塌 | 坍方路段，請小心通行。 |
| 距托馬斯 1k | 倒木阻礙 | 大棵倒木阻隔步道，可從樹幹下方鑽過。 |
| 距托馬斯 1.1k | 崩塌 | 坍方路段，請小心通行。 |
| 距托馬斯 4k (約馬沙布附近) | 崩塌 | 坍方路段，請小心通行。 |
| 距托馬斯 4.1k | 倒木阻礙 | 大棵倒木阻隔步道，請小心通行。 |
| 距托馬斯 7.2k (距大水窟 2.1K) | 倒木阻礙 | 棧橋上大棵倒木，請小心通行。 |



圖 1、棧橋落石擊中毀損，請注意通行



圖 2、棧橋傾斜毀損、橋基不穩，請注意



圖 3、步道坍方，路基狹窄，請注意通行



圖 4、崩塌，路基狹窄，請注意通行



圖 5、過溪，請注意水流狀況小心通過




圖 6、過溪，請注意水流狀況小心通過




圖 7、吊橋傾斜，請小心通行



圖 8、陡坡易滑，請靠斷崖內側小心通行



圖 9、倒木阻隔通行，可從下方鑽過



圖 10、倒木壓在棧橋上，請小心通行



圖 11、路基坍陷、斷崖，請靠內側小心通行



圖 12、坍方路段，請小心通行