

玉山國家公園馬博橫斷步道概況資料表

時間：108年5月28日

地理位置	現場環境概況	提醒及說明
東埔-八通關約 4.042k	落石區	17 號棧橋該路段上方常有落石發生須注意安全小心通行。
東埔-八通關約 10.04k	崩塌	步道上方的土石經常崩塌、滑落，須注意安全小心通行。
東埔-八通關約 11.55k	崩塌	步道上方的土石經常崩塌、滑落，須注意安全小心通行。
八通關-中央金礦山屋約 0.495k	陡坡落差	步道接棧橋之間岩壁落差，須小心通行。
八通關-中央金礦山屋約 5.52k	路基沖蝕	步道路基沖蝕缺口，須注意小心通行
馬博山屋往馬利加南山屋約 1.22k 處	崩壁斷崖	烏拉孟斷崖，登山遊客行走應自行注意安全小心通行(現場雖遺留有山友自行架設之繩索，但建議可自行攜帶繩索輔助)。
馬利加南山屋往馬布谷山屋約 0.45k 處	崩壁斷崖	塔比拉斷崖，登山遊客行走應自行注意安全小心通行(現場雖遺留有山友自行架設之繩索，但建議可自行攜帶繩索輔助)



圖 1、落石區常發生崩塌落石，請注意通行



圖 2、步道上方土石經常滑落，請小心通過



圖 3、棧橋及步道銜接有落差，請注意通行



圖 4、步道路基沖蝕缺口，請小心通行



圖 5、烏拉孟斷崖，請小心通過



圖 6、塔比拉斷崖，請小心通過