

玉山國家公園玉山東峰步道概況資料表

時間：108年5月28日

地理位置	現場環境概況	提醒及說明
玉山主峰往東峰約 1.5k (玉山主峰往東峰入口叉路口)	稜線亂石區	需注意路跡，小心通行。
往玉山主峰 0.1k，往東峰 1.4k (設有指引牌示及反光柱)	稜線亂石區	需注意指引牌示，小心通行。
玉山主峰往東峰 1.3k	易迷失路段	設有簡易橘色反光路標供登山民眾參考。
距東峰山頂約 300 公尺	陡坡落差	現場岩壁雖有鐵鍊，惟攀爬仍需具備攀岩經驗者或有經驗嚮導之帶領，小心通行。如遇雨濕滑時亦不建議攀登。



圖 1、稜線亂石區，注意路跡，小心通行



圖 2、易迷失區，請注意指引牌及反光柱



圖 3、參考簡易橘色反光路標牌，輔助辨識




圖 4、陡坡落差大，須具有攀岩技巧

玉山國家公園玉山後四峰步道概況資料表

時間：108年5月28日

地理位置	現場環境概況	提醒及說明
圓峰山屋-東小南山 0.85k 及 1.35k 處	崩塌碎石區	設有簡易橘色反光路標供登山 民眾參考。
往鹿山方向大約 3.25k、 3.1k、2.1k、2k、1.95k、 1.8k 等處	易迷失路段	設有簡易橘色反光路標供登山 民眾參考。
往南玉山大約 4.6k、 4.58k、4.5k、4.4k、4.35k、 4.3k、4.25k、4.1k、3.9k、 3.85k、3.75k 等處	易迷失路段	設有簡易橘色反光路標供登山 民眾參考。
南玉山-圓峰山屋大約 1.9k、2.3k 處	崩壁	小心通行。



圖 1、設置橘色反光路標，請注意通行



圖 2、設置橘色反光路標，請注意通行



圖 3、崩壁請小心通過




圖 4、崩壁請小心通過

玉山國家公園玉山北坳至八通關步道概況資料表

時間：108/07/31

地理位置	現場環境概況	提醒及說明
玉山北坳三叉路口 往北峰 1.9k 往主峰 0.5k 往八通關 6.7k	三叉路口指示牌	現場有三向指引牌示，請民眾認明欲前往方向。
大約位於玉山北坳-八通關步道 5.25k 處	易迷失路段	步道橫越溪谷路徑較不明確，設有簡易橘色反光路標供登山民眾參考。
大約位於玉山北坳-八通關步道 4.5k 處	易迷失路段	步道沿溪谷行走，路徑較不明確，設有簡易橘色反光路標供登山民眾參考。
大約位於玉山北坳-八通關步道 4k 處	高繞路段	步道高繞過崩壁，請注意通行。
大約位於玉山北坳-八通關步道 2.9k 處	棧橋毀損	9 號棧橋已遭落石損毀不能使用，登山遊客需橫度崩塌坡面小心通行(可自行攜帶繩索輔助)。
大約位於玉山北坳-八通關步道 2.7k 處	崩塌	經常性崩塌坡面，小心通行。
大約位於玉山北坳-八通關步道 2.65k 處	棧橋毀損	10 號棧橋已遭落石損毀不能使用，登山遊客請沿崩塌坡面小心通行(可自行攜帶繩索輔助)。
大約位於玉山北坳-八通關步道 2.55k 處	棧橋毀損	15 號棧橋已遭落石擊落掩埋不能使用，登山遊客請沿崩塌坡面小心通行(可自行攜帶繩索輔助)。



圖 1、三向指示牌，請認明方向



圖 2、設置橘色反光路標，請注意通行



圖 3、步道須高繞過崩壁，請注意牌示



圖 4、棧橋毀損，請小心通過崩壁



圖 5、大面積崩塌坡面，請小心通行



圖 6、棧橋毀損，請沿著山壁小心通過

玉山北坳下八通關 步道路況



荖濃溪營地



荖濃營地-高繞路段間
亂石區需注意路徑




舊步道因崩塌毀損嚴重，
需高繞通過



棧橋已毀損，需
沿崩壁小心通行



此處有2段危險崩塌地，第1段
需沿崩壁小心通行(路徑窄小)



2段危險崩塌地，第2段棧橋已
毀損需沿崩壁小心通行(路徑
極窄，隊伍應攜帶繩索)

申請本段步道應預先作足行前準備，行進間亦需注意路徑，途經危險崩塌區域請注意自身安全，切勿強行通過。