

玉山國家公園八通關越嶺東段步道概況資料表

地理位置	現場環境概況	提醒及說明
距山風登山口16.3k	木梯	些許棧板遭落石擊落，小心通行
距山風登山口24.2k	崩塌	步道坍方路段，請小心通過。
距山風登山口25.15k (石洞溪)	過溪	過溪路段，請注意水流並小心通行。(遇雨須注意溪水暴漲)
距山風登山口30.4k	棧橋基座掏空	棧橋基座掏空，有潛在滑落危險，請登山遊客自行繞道。
距山風登山口32.7k	崩塌	經常性崩塌路段，請小心通行。
距山風登山口38.5k	崩塌	路基坍方狹窄，請小心通行。
距山風登山口39.05k (約大分附近)	過溪	過溪路段，請注意水流並小心通行。(遇雨須注意溪水暴漲)
距大分1.2k	陡坡	陡坡路段，請小心行走。
距大分4.8k	陡坡	陡坡路段易滑，請走斷崖內側小心行走。
距大分5k (約土葛附近)	崩塌	路基崩落狹窄，請小心通行。
距大分5.2k	崩塌	步道坍方，請小心通行。
距大分8.5k	倒木阻礙	大棵倒木阻隔步道，可從樹幹下方鑽過。

地理位置	現場環境概況	提醒及說明
距大分8.7k	易迷途路段	步道中斷下切至山溝，請注意下切路徑。
距大分9.4k (意西拉吊橋旁)	崩塌斷崖	路基坍塌，斷崖，請小心通行。
距大分10.8k	崩塌斷崖	步道坍塌，請小心通行。
距大分11.9k	倒木阻礙	大棵倒木阻隔步道，可從樹幹下方鑽過。
距大分12.3k (約托馬斯附近)	崩塌	坍塌路段，請小心通行
距托馬斯0.9k	崩塌	坍塌路段，請小心通行。
距托馬斯1k	倒木阻礙	大棵倒木阻隔步道，可從樹幹下方鑽過。
距托馬斯1.1k	崩塌	坍塌路段，請小心通行。
距托馬斯4k (約馬沙布附近)	崩塌	坍塌路段，請小心通行。
距托馬斯4.1k	倒木阻礙	大棵倒木阻隔步道，請小心通行。
距托馬斯7.2k (距大水窟2.1K)	倒木阻礙	棧橋上大棵倒木，請小心通行。



圖1、步道坍方，路基狹窄，請注意通行



圖2、崩塌，路基狹窄，請注意通行



圖3、過溪，請注意水流狀況小心通過




圖4、吊橋傾斜，請小心通行



圖5、陡坡易滑，請靠斷崖內側小心通行



圖6、倒木阻隔通行，可從下方鑽過



圖7、倒木壓在棧橋上，請小心通行



圖8、路基坍塌、斷崖，請靠內側小心通行



圖9、坍塌路段，請小心通行